

## Rapport d'inspection de l'établissement de garderie éducative

Type d'inspection :  
Inspection de surveillance

En vertu de l'article 21 de la *Loi sur les services à la petite enfance*, les exploitants d'établissements agréés de garderie éducative agréés doivent afficher leur rapport d'inspection dans un endroit bien en vue dans l'établissement.

Nom de l'exploitant Power Play Academy Moncton Campus Inc.	Numéro de permis 2019493	Date d'inspection Le 22 avril 2024	
Nom de l'établissement Academie Power Play Academy Moncton Campus 3		Numéro de téléphone (506) 878-1515	
Adresse 1240 Ryan Street Moncton NB E1G 2V6			
Nom de la personne responsable de la délivrance de permis Ashley Kelly		Titre du poste Mentor en assurance de la qualité	

Arrêté pour l'accomplissement de mesures correctives	Règlement	Date limite pour être conforme	Date d'attestation de la conformité
24(1) Aux fins d'application du paragraphe 20(1) de la Loi, les dossiers et les documents ci-dessous sont tenus au lieu d'exploitation de l'établissement agréé : c) les dossiers des membres du personnel, lesquels renferment : (vii) pour chaque éducateur et administrateur, un exemplaire de son certificat valide de secourisme et une attestation valide de sa compétence en réanimation cardiorespiratoire.	24(1)(c)(vii)	22 avr. 2024	
Commentaires : Un employé n'a pas son certificat de premiers secours dans son dossier et ne peut pas être seul avec des enfants tant qu'il n'a pas ce certificat.			
30(3) L'exploitant entretient l'aire de jeu intérieure de l'établissement agréé de telle sorte à assurer la sécurité des enfants.	30(3)	24 avr. 2024	
Commentaires : Près des toilettes, une vis est visible sur le mur car la cloison sèche est abîmée. Elle doit être réparée afin que le mur puisse être nettoyé correctement. Une partie du plancher s'est retirée du mur, laissant de la place à la nourriture et aux débris. Cette ouverture doit être recouverte afin que la pièce puisse être nettoyée correctement. Un bouton d'éclairage n'a pas de couvercle et est recouvert de ruban adhésif dans la pièce 3. Il doit être correctement recouvert afin d'éviter les blessures.			
32(1) L'exploitant d'un établissement agréé fournit du matériel et de l'équipement dans l'aire de jeu intérieure, lesquels sont : d) gardés propres et en bon état.	32(1)(d)	24 avr. 2024	
Commentaires : Dans plusieurs pièces, certains livres sont déchirés ou ont besoin d'être réparés. Ces livres doivent être réparés ou retirés de la pièce. Le petit canapé violet de la pièce principale est déchiré au niveau des bras et doit être réparé ou enlevé car il n'est plus non absorbant et la mousse est apparente. La table à langer située entre les chambres 1 et 2 présente une surface blanche déchirée sur les bords qui accumule la saleté. Elle doit être réparée pour pouvoir être nettoyée correctement.			

### Commentaires généraux

La mentore en assurance de la qualité a inspecté les éléments suivants au moment de l'inspection de surveillance :

- Activités quotidiennes et routine
- Aire de jeu intérieure, matériel et équipement
- Espace de rangement

Commentaires généraux

- Effets personnels
- Affiches visibles
- révision des exigences pour le renouvellement de la désignation

La MAQ a observé les enfants jouer à l'extérieur, entrer et se laver les mains, prendre leur déjeuner, utiliser les toilettes et s'installer pour la sieste.

La MAQ a vu un enfant pleurer pendant la file d'attente pour les toilettes et l'éducateur l'a pris dans ses bras et l'a réconforté.

La directrice adjointe et la MAQ ont discuté des matériaux d'art et se sont assurées qu'ils étaient en nombre suffisant et suffisamment bas pour que les enfants puissent les atteindre.

original signé par  
Ashley Kelly

\_\_\_\_\_  
Signature de la personne responsable de la délivrance de permis

Le 22 avril 2024

\_\_\_\_\_  
Date

original signé par  
Martine Bistoquet Macaque

\_\_\_\_\_  
Signature de l'exploitant ou de la personne désignée

Le 22 avril 2024

\_\_\_\_\_  
Date